


LEGENDA:


-  NOVÝ VODOVOD
-  NOVÝ VODOVOD (CHRÁNIČKA)
-  STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY
-  DOTČENÉ PARCELY



UPOZORNĚNÍ:

- POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELEŽE VYTÝČOVAT ODMĚŘOVÁNÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE.
- PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY JE NUTNÉ ZAJISTIT U SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PŘESNÉ OZNAČENÍ VŠECH JEJICH VEDENÍ NA POVRCHU.
- V MÍSTĚ STAVBY SE NACHÁZÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VO. UPOZORŇUJEME, ŽE PROJEKTANTOVI NEBYLY PŘEDÁNY PODKLADY K ZAKRESLENÍ TRASY VEDENÍ KABELŮ VO. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ KABELY VYTÝČIT.
- ZAKRESLENÍ POLOHY ODBOČEK A PORUCH BYLO PROVEDENO DLE STANICENÍ V MONITORINGU KANALIZACE A ODPOVÍDÁ JEHO PŘESNOSTI.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v., SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	HIP	SOUBOR	ZAK.ČÍSLO	
	ING. R. KREJČÍ	ING. A. HANÁK		2016012	
INVESTOR	Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.		DATUM	01/2016	
ZAKÁZKA	TOVÁRNÍ 1039/41, 772 11 OLOMOUC		FORMÁT	2A4	
OBNOVA VODOVODNÍCH ŘADŮ V SÍDLIŠTI PRÁSLAVICE			STUPĚŇ	DUR	MĚŘÍTKO
					1:1000
PŘÍLOHA			Č.PŘÍLOHY	C.4	Č.KOPIE
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES					